


A地区 佐賀の玄関口と情報の発信エリア



《各地区のレーダーチャート》 ●各項目の5段階評価 (5を最良評価とみなす。) ●水路・水辺については、水路がない場所は0

上記の地図番号より8地点を抜粋



調査による地域カルテ

《バリアフリー》

- ・点字ブロックと歩車道境界ブロックとの間にくぼみができており、転倒の原因となる
- ・オストメイト対応トイレがあるが、その案内表示がない

《見通しや死角》

- ・生垣のはみ出しによって、道路標識が見えづらくなっている

《景観・美観》

- ・自転車が雑然と置かれている

《水路や水辺》

- ・水生植物があるがうまく案内されていない

《その他の気付き》

- ・多目的トイレが閉鎖されている