


B地区 中心地へつながるビジネスエリア



《各地区のレーダーチャート》 ●各項目の5段階評価 ●水路・水辺については、水路がない場所は0 (5を最良評価とみなす。)

上記の地図番号より8地点を抜粋



調査による地域カルテ

《バリアフリー》

- ・歩車道の分離が未整備な道路がある
- ・歩道が狭小であるため、通過する自転車と接触する危険性がある

《見通しや死角》

- ・路面に「衝突注意」の注意表記があるが、生垣が高く見通しが悪い

《景観・美観》

- ・空中を這う電線が多い

《水路や水辺》

- ・川底が泥土状態となっており、悪臭がする

《その他の気付き》

- ・水路にオーバーハングしている建物がある