


## D地区 長崎街道とエビスの街並みエリア



《各地区のレーダーチャート》 ●各項目の5段階評価 ●水路・水辺については、水路がない場所は0 (5を最良評価とみなす。)

上記の地図番号より8地点を抜粋



### 調査による地域カルテ

#### 《バリアフリー》

- ・非常に高い位置に歩行者用信号機がある
- ・広幅員の生活道路だが、歩車道の区分はされていない
- ・道路標識と庭木にカーブミラーが隠れている

#### 《見通しや死角》

- ・隅切りがなく、歩道も十分でない四つ角がある

#### 《景観・美観》

- ・公園ゲートのデザインが悪く、雰囲気が暗い感じがする

#### 《水路や水辺》

- ・倒木が放置されている
- ・一部の護岸が崩壊しつつある
- ・水路に降りることができない