


E地区 緑と水辺のヒーリングスポット



《各地区のレーダーチャート》 ●各項目の5段階評価 ●水路・水辺については、水路がない場所は0 (5を最良評価とみなす。)



調査による地域カルテ

《バリアフリー》

- ・歩道縁石による段差が生じている
- ・誘導ブロック上にベンチが設置されている
- ・スロープ上に点字ブロックが設置されており、車椅子利用者にとっては障害となるおそれがある

《見通しや死角》

- ・管理が行き届いていない廃屋が存在する

《景観・美観》

- ・通路にゴミが散乱している