



G地区 お堀とウォーキングの憩いのエリア



《各地区のレーダーチャート》 ●各項目の5段階評価 ●水路・水辺については、水路がない場所は0
上記の地図番号より8地点を抜粋 (5を最良評価とみなす。)



調査による地域カルテ

《バリアフリー》

- ・歩道が波打っており、街路樹の保護板が突起し、段差を生み出している
- ・県庁玄関先までの誘導ブロックがない

《見通しや死角》

- ・丁字路の角地に電柱とごみ集積所が設置されている
- ・植栽が高く子供が隠れてしまう

《景観・美観》

- ・城堀沿いの景観が高層建築物の存在もあり統一感が失われている
- ・集積場が朽ちかけており、ゴミが散乱している
- ・歩道(路肩)上にごみ集積所が設置されている

《水路や水辺》

- ・水路が土や雑草で埋まっている